

Notas de Versão da Atualização do Software V140 do HarvestLab™

Observações Importantes:

Este software está atualizando seu sensor HarvestLab™ 3000 para a versão V140.

Para executar a atualização do software, baixe o pacote de software V140 no StellarSupport™ na seção HarvestLab™. Para conectar o sensor HarvestLab™ 3000 ao seu laptop, use um cabo Ethernet (PFP16262: Cabo Ethernet (M12 a RJ45)). Siga as etapas na interface do usuário do HarvestLab™ para atualizar o software.

(<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Notas de Versão:

Data	Software	Edição
Março de 2021	Sensor John Deere HarvestLab™ 3000	V140

V140

- Correções de erros
- Desabilitação do filtro de limpeza do Windows como padrão
- Adição de idiomas adicionais para a interface do usuário
- Novo recurso de Diagnóstico: Salvar e baixar os dados do espectro
- Adição de Verificação da integridade após cada início
- Adição de advertência: Referência de Preto e Branco desatualizada
- Adição de botão para executar uma restauração de fábrica

Observação: É necessária uma atualização do navegador após a instalação da atualização do software V140.